

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz**

**Zuständige Überwachungsbehörde:  
NLWKN Bst. Stade, Harsefelder Str. 1, 21680 Stade  
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 10.09.2020**

<b>Betreiber</b>	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Stade, Bützflether Sand 9, 21683 Stade
<b>Betriebsstandort (Adresse)</b>	Bützflether Sand 9, 21683 Stade (Anlage L: BIOX)
<b>Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	./.
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	./.

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens 10.09.2021

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 2020\_IZÜV-Biox\_Fazit.pdf